

Lamellen transportfähig verpacken

Es ist von Vorteil, wenn jede Lamellenanlage nach dem Reinigen wieder auf ihren Platz kommt, auch wenn die Anlagen alle gleich groß sind. Es bilden sich im Laufe der Jahre durch unterschiedliche Lichtverhältnisse und Luftbeschaffenheiten Farbabweichungen.

Zeichnen Sie – wenn nötig – die Vertikal-Anlagen mit Nummernadeln oder wasserfesten Einzeichnungstreifen, die Sie an den Verbindungsketten anbringen, so dass die Zeichnung mit gewaschen werden kann. Verwenden Sie für die Beschriftung **keinen** Filzstift, sondern **bestenfalls einen Wäschestift** - in Schreibwarenläden erhältlich.



Bitte entfernen Sie **nicht** die Ketten und Gewichte. Sie ersparen sich selbst und uns viel Arbeit, weil diese mitgereinigt werden und wir die Gewichte für das Aushängen der Lamellen während des Trocknungsvorganges benötigen. Die Vertikal-Lamellen werden anlagenweise aus den Laufwagenhaken ausgeclipst und **um die Gewichte herum zusammengerollt**. Bei 2-3 einzelnen Lamellen für eine Probereinigung empfehlen wir ebenfalls, die Lamellen zu einer solchen Rolle zu wickeln.

Beginnen Sie so mit dem Aufrollen:



Bitte die Lamellen **NICHT** falten oder knicken! Die Lamellen werden dadurch stark beschädigt. Knicke sind meist nicht zu entfernen und Lamellenkanten können ausfransen. Auch **Krepp-Band oder Ähnliches ist ungeeignet und nicht erforderlich** zur Fixierung der Anlagen, denn es hinterlässt gelegentlich Rückstände auf den Lamellen und bereitet unnötigem Arbeitsaufwand.

So bitte auf keinen Fall:



Bitte nur so:



Mit freundlichem Gruß
Ihre Dillenborger GmbH